

---Rapport de travail---

- L'aération contrôlée.
- Le tirage de la cheminée contrôlé.
- Raccordement de gaz contrôlé.
- Raccordement d'eau contrôlé.
- Raccordement électrique contrôlé.
- Test de sécurité effectué.

chassis supérieur complètement rouillé, corrosion, infiltration d'eau qui a rouillé la carcasse

Ref. Description

899001 - DEPLACEMENT

-----Facture-----

Codes.	Qté	Prix
899001	1	0,00€

Tot. pièces fact: 0,00€

Total hors TVA : 0,00€

% TVA: 6,00%

Montant TVA: 0,00€

Total inclus TVA: 0,00€

=====
Gratuit
=====

N° tech: 396 Mustapha
AHNIFI

Signature du client

Signature du technicien
Merci

TVA : BE 407.174.623
n° entr. : 0407174623
RPM : Bruxelles
BANQUE CBK
IBAN : BE78 1796 1180 4686
BIC : COBABEEX



Bulex®

SAUNIER DUVAL
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel: 02/431.80.00
Fax: 02/431.80.09
www.bulex.be
info@bulex.be
TVA : BE 407.174.623

=====
17/10/2014
=====

N° 0015609604
=====

Temps de travail de :
11:25 à 12:00

-----Utilisateur-----

Numéro client : 15923869
Yannike Bergling
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek
027631163
0477346690

-----Facturé-----

Yannike Bergling
Rue De Mot 20/1 Rez
1040 Etterbeek
BELGIQUE / BELGIË
027631163
0477346690

Type de Contrat: C8
N° de contrat: 0001341300
03/08/2010 -> 03/08/2015

-----Détails appareil-----

Date Install: 03/08/2010
Année du bâtiment:
01/01/1910
Numéro série:
21102100100041603100007043N
4
Type d'appareil:
Thermomaster (Combi) [F 29
E] *